

GDM

DOSAGGIO E COLORAZIONE DOSAGGIO E COLORAZIONE




Dosatore gravimetrico particolarmente adatto per presse ad iniezione, soffiatrici ed estrusori, per macchine riempitrici e confezionatrici di materiali granulati e farinosi. La robusta struttura in Inox della macchina ed il particolare software ne permettono l'installazione anche su macchine con vibrazioni controllate. La diversa tipologia di costruzione permette indifferentemente l'abbinamento da 2 fino a 6 componenti diversi dosati anche in minime quantità con i normali dosatori a vite.

Gravimetric dosing particularly suitable for injection moulding, blow moulding machines and extruders, filling and packaging machines for granulated and powdery materials. The solid steel machine frame and the particular software allow its installation even on machines with constant and controlled vibration. The different types of construction allow the combination of 2 to 6 components, differently dosed in small amounts with normal dosing screw.

Dosificador gravimétrico, particularmente apropiado para inyectoras, sopladoras, extrusoras y para máquinas llenadoras o envasadoras de materiales granulados y harinosos. La firme estructura en acero inoxidable de este equipo y el software especial permiten su instalación en máquinas con vibraciones constantes y controladas. Las diferentes formas de construcción permiten la combinación indistinta de 2 a 6 componentes, con diferentes dosificaciones en pequeñas cantidades con tradicionales dosificadores de husillo.



ALIMENTAZIONE DOSAGGIO GRAVIMETRICO SUPERVISIONE INTEGRATA DI PRODUZIONE
GRAVIMETRIC FEEDING AND BATCHING THROUGH INTEGRATED PRODUCTION SUPERVISION
ALIMENTACIÓN Y DOSIFICACIÓN GRAVIMÉTRICA CON SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN INTEGRADA



La programmazione e la gestione delle ricette è semplice ed intuitiva, sul controllo touch screen ogni funzione è segnalata con una simbologia che raffigura la parte che si sta programmando, ogni anomalia è raffigurata con la parte in allarme.

The programming and management of the recipes is simple and easy: on the control touch screen each function is indicated by a symbol that represents the part you are programming and in the case of any malfunctioning, each part is represented on the screen.

La programación y el manejo de las recetas es sencilla e intuitiva, en el control tipo Touch Screen, cada función es indicada por medio de unos símbolos que representan la parte que se está programando, las anomalías son representadas con la parte de alarma.

NUMERO MATERIALI - MATERIAL NUMBERS								
	2	3	4	5	6	1 screws	2 screws	3screws
	Kg/h					Calo produzione Kg/h - Decrease the production kg/h		
GDM 250	250	200	150	100	70	-40	-85	-135
GDM 650	650	600	560	510	410	-40	-85	-135
GDM 800	800	700	600	550	450	-30	-55	-110
GDM 1500	1500	1100	900	750	650	-20	-35	-90

